

点検の結果及び整備の概要

27069

(カメラ、レーダーその他)、EGUの脱着口 センサに取付け

株式会社 共生物流

相模 830 い 8149

車台番号	CYJ77B-7008385
------	----------------

「電子制御装置整備の概要」 センサ(カメラ、レーダー、その他)、EGUの脱着図 センサに取付られた車体前部、窓ガラスの脱着図 センサ(カメラ、レーダー、その他)、EGUの機能調整図

ホルド各部の締付状態

燃料漏れ	☒	燃料ECS弁の状態	☒
------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------------

☒ 冷却水の漏れ
☒ 害なガス等の発散防止装置の状態
☒ 装置の配管の損傷
☒ 装置の配管等の損傷
☒ タの詰まり、損傷
☒ 装置のチェック・バルブの機能
☒ 装置の取付けの緩み、損傷
☒ 排気ガサ再循環装置の機能
☒ 装置の機能
☒ 装置の配管の損傷、取付状態

ワイパの作用 ☒

デフロスタの作用 ☒

の作用

ラの取付けの緩み、損傷、腐食、
損傷、腐食

ア・タンクの破裂 ☒

機能

、アンローダ・バルブの機能

フレーム、ボディーの緩み、損傷

の緩み、がた及び損傷

態

部の緩み及び損傷

能、損傷

フックの摩耗、亀裂、損傷

作用

ャシ各部の給油状態 ☒

装置等

南関東日野自動車株式会社 ^{1/27}
相模原支店
神奈川県相模原市南区当麻3590
関東指第2-2353号
認証番号2-4757号

综合训练

点検(整備)時の総走行距離

311354 km

50~100km走行後を目安にオイルパッドを増し締めして下さい

ステアリング装置、ブレーキ装置、走行装置、サスペンション、動力伝達装置、電気装置、エンジン、ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置、附属装置等、高圧ガスを燃料とする燃料装置等の各点検項目は法に定められた定期点検項目を示します。OBDとは車載式故障診断装置を示します。

注

点検整備記録簿は法令により一年間携行保存することとなっておりますが、生涯記録簿として長期間携行保存してください。

使用者用