

3 か月定期点検整備

受付年月日	2026 年 08 月 06 日
受付番号	71-71194

	ハンドル・ロック装置の作用	
✓	☆エキゾーストパイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食	
✓	☆遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食	
	マフラの機能／エア・タンクの凝水	✓
	エア・コンプレッサの機能	
✓	プレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能	
	非常口の扉の機能／フレーム、ボディーの緩み、損傷	✓
✓	スベアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 ※	
✓	スベアタイヤの取付状態 ※	
✓	ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 ※	
	連結装置のカブラの機能、損傷	
	連結装置のピントル・フックの損傷	
	◎シート・ベルトの損傷、作用	
	開扉発車防止装置の機能／シャシ各部の給油脂状態	✓
■	高圧ガスを燃料とする装置	
✓	パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷	
	ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷	
✓	ガス・ボンベ、ガス・ボンベ付属品の損傷	
■	車載式故障診断装置	
	Q B D 診断の結果	

電子制御装置整備の概要

- ☒ センサ (カメラ、レーダーその他)、ECUの脱着
- ☒ センサに取り付けられた車体前部、窓ガラスの脱着
- ☒ センサ (カメラ、レーダーその他)、ECUの機能調整

メンテナンスに関するアドバイス

●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上)

前輪	左	前後	mm	右	前後	mm
後輪	左	前後	mm	右	前後	mm

●ブレーキパッド、ライニングの厚さ

前輪	左	前後	mm	右	前後	mm
後輪	左	前後	mm	右	前後	mm

点検年月日 2026 年 8 月 6 日	次回点検年月日 2026 年 11 月 日
整備完了年月日 2026 年 8 月 6 日	整備主任者の氏名 沖田 弘 永代