定期点検用※・点検整備記録簿(特定整備記録簿写)

点検の結果及び整備の概要

別表第6の場合	別表第5(レンタカー)の場合
☆は1年 5,000km以下 ★は2年10,000km以下 の走行距離によって省略できる項目	⑥は6か月4,000km以下 ⑫は12か月8,000km以下 の走行距離によって省略できる項目

点検良好	V	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
特定整備	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L	該当なし	／

依頼者の氏名又は名称	車名及び型式		車両番号
株式会社　共生物流	スズキ　3BD-DA16T		大宮880 す1694
住所	**原動機の型式**	**初度検査年**	**車台番号**
神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2-1	R06A	令和 3年	DA16T-640839

軽自動車　別表第6／別表第5(レンタカー)

エンジン・ルーム点検

■パワー・ステアリング

項目	結果
ベルトの緩み、損傷	／
★取付けの緩み	V
オイルの漏れ	／
オイルの量	／

■冷却装置

項目	結果
ファンベルトの緩み、損傷	(X)
冷却水の漏れ	V

クーラーベルト(X)



■点火装置

項目	結果
●スパーク・プラグの状態	V
点火時期	V
ディストリビュータのキャップの状態	／



■ばい煙、悪臭のあるガス・有害なガス等の発散防止装置

項目	結果
メターリング・バルブの状態	／
ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷	V
燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷	V
チャコール・キャニスタの詰まり、損傷	V
燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能	V
触媒反応方式等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷	V
二次空気供給装置の機能	／
排気ガス再循環装置の機能	V
減速時排気ガス減少装置の機能	V
一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態	V

■バッテリ、電気配線

項目	結果
ターミナル部の緩み、腐食	V
電気配線の接続部の緩み、損傷	V

■エンジン

項目	結果
排気ガスの色	V
CO、HCの濃度	V
☆⑥エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷	(X)

■燃料装置

項目	結果
燃料漏れ	V

室内点検

■ハンドル

項目	結果
操作具合	V
遊び、がた	V

■ブレーキ・ペダル

項目	結果
遊び	V
踏み込んだときの床板とのすき間	V
ブレーキの効き具合	V



■パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル)

項目	結果
引きしろ(踏みしろ)	V
パーキング・ブレーキの効き具合	V

■クラッチ・ペダル

項目	結果
遊び	／
切れたときの床板とのすき間	／

足廻り点検

■かじ取り車輪

項目	結果
★ホイール・アライメント	V

■ショック・アブソーバ

項目	結果
損傷、オイルの漏れ	V

■サスペンション

項目	結果
取付部、連結部の緩み、がた、損傷	V

■ホイール

項目	結果
☆⑫タイヤの空気圧	A
☆⑫タイヤの亀裂、損傷	V
☆⑫タイヤの溝の深さ、異状な摩耗	V
スペア・タイヤの空気圧	A
☆ボルト、ナットの緩み	T
★フロント・ホイール・ベアリングのがた	V
★リヤ・ホイール・ベアリングのがた	V

■ブレーキ・ディスク、ドラム

項目	結果
☆ディスクとパッドとのすき間	V
☆ブレーキ・パッドの摩耗	(X)
ディスクの摩耗、損傷	V
☆ドラムとライニングとのすき間	A
☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗	V
ドラムの摩耗、損傷	V





■ブレーキのマスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ

項目	結果	項目	結果
マスタ・シリンダの液漏れ	V	マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷	V
ホイール・シリンダの液漏れ	V	ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷	V
ディスク・キャリパの液漏れ	V	ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷	V

下廻り点検

■エンジンオイル

項目	結果
漏れ	V

■ステアリング・ギヤ・ボックス

項目	結果
★取付けの緩み	V

■ステアリングのロッド、アーム類

項目	結果
★緩み、がた、損傷	V
ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷	V

■トランスミッション、トランスファ

項目	結果
☆⑥オイルの漏れ、量	V



■ブレーキ・ホース、パイプ

項目	結果
漏れ、損傷、取付状態	V

下廻り点検

■プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト

項目	結果
☆⑥連結部の緩み	V
ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷	V



■エグゾースト・パイプ、マフラ

項目	結果
☆⑫取付けの緩み、損傷、腐食	V
☆⑫遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食	V
マフラの機能	V



■デファレンシャル

項目	結果
★⑥オイルの漏れ	V
★⑥オイルの量	V

外廻り点検

■フレーム、ボディー

項目	結果
緩み、損傷	V

車載式故障診断装置(OBD)点検

項目	結果
OBD の診断の結果	V

日常点検

項目	結果
ブレーキ液の量	X
バッテリ液の量	V
冷却水の量	V
エンジン・オイルの量、汚れ	X
エンジンのかかり具合、異音	V
低速、加速の状態	V
ヘッドランプ、ストップ・ランプ、ウインカ・ランプ等の点灯・点滅具合、汚れ、損傷	V
ウインド・ウォッシャ液の量	V
ウインド・ウォッシャ液の噴射状態	V
ワイパの拭き取り状態	X

レンタカーの点検項目(別表第5)

■かじ取り装置

項目	結果
ナックルの連結部のがた	

■制動装置

項目	結果
ブレーキ液の量	
倍力装置の機能	

■緩衝装置

項目	結果
リーフ・スプリングの損傷	
リーフ・サスペンション取付部、連結部の緩み、がた、損傷	

■動力伝達装置

項目	結果
クラッチの作用	
クラッチ液の量	
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた	
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの継手部のがた	

■原動機

項目	結果
低速、加速の状態	

■附属装置

項目	結果
警音器の作用	
ウインド・ウォッシャ液の噴射状態	
ワイパの拭き取り状態	
デフロスタの作用	
施錠装置の作用	
座席ベルトの状態	
シャシ各部の給油脂状態	

その他の点検・整備項目等

ファンベルトR5.9交換済
右リアタイヤパンク修理

主な交換部品等

主な交換部品等	数量
エンジン・オイル	2.7 ℓ
オイル・フィルタ	1 個
LLC (ロング・ライフ・クーラント)	ℓ
ブレーキ・フルード	1 ℓ
クーラーベルト 4PK1025	1
エアエレメント	1
エアコンフィルター	1
ワイパーゴム左右	2本

メンテナンスに関するアドバイス

次回の定期点検は　17　年　　月です。ご来店をお待ちしております。

注 この記録簿は、二年間(レンタカーは一年間)携行保存して下さい。

使用者用

●CO、HC濃度(アイドリング時)

CO	0.00	%
HC	0	ppm

●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上)　アルトレス

	左	右
前輪	3.8 mm	3.5 mm
後輪	3.5 mm	3.5 mm

●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ

	左	右
前輪	(X) mm	(X) mm
後輪	3.9 mm	3.9 mm

自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号

有限会社　棚橋自動車整備工場
埼玉県さいたま市[illegible]
012-[illegible]

点検の年月日	5 年 12 月 8 日
整備完了年月日	5 年 12 月 8 日
点検(整備)時の総走行距離	75,811 km
整備主任者の氏名	棚橋克武

●印は点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は省略できる項目　※点検時期は別表第6が2年定期点検、別表第5(レンタカー)が12か月定期点検