

点検整備記録簿

特定整備記録簿(写)

点検の結果及び整備の概要

3 ()
(2) () + () 12ヶ月定期点検

型式指定・類別区分番号
オーダーナンバー 45887

「電子制御装置整備の概要」

■ステアリング装置
ハンドルの操作具合 / ハンドルの遊び、がた
☆ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ
☆ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み
☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷
ロッド、アーム類のボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷
☆ステアリング・ナックルの連結部のがた
ホイール・アライメント
パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷
☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ
☆パワー・ステアリングのオイルの量
パワー・ステアリングの取付けの緩み
■ブレーキ装置
ブレーキ・ペダルの遊び
ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間
ブレーキの効き具合
(バーキング/ブレーキ応/バーの引出)
バーキング、ブレーキの効き具合
ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
ブレーキ液の量
ブレーキ・マスター・シリンダの機能、摩耗、損傷
ブレーキ・ホース・リリンクの機能、摩耗、損傷
ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
ブレーキ・チャンバのロッドのストローク
ブレーキ・チャンバの機能
ブレーキ・バルブ、クイック・リリーズ・バルブ、リレー・バルブの機能
ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり
ブレーキ倍力装置の油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能
ブレーキ・カムの摩耗
ブレーキ・ドラム・ブレーキングとのすき間
☆ブレーキ・シューの摺動部分、ブレーキングの摩耗
ブレーキ・ドラムの摩耗
ブレーキ・バック・ブレーキの摩耗
☆ブレーキ・ディスクとパッドとのすき間
☆ブレーキ・パッドの摩耗
ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷
センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み
センタ・ブレーキ・ドラムとブレーキングとのすき間
センタ・ブレーキ・ライニングの摩耗
センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
二重安全ブレーキ機構の機能

CO, HC濃度 (アイドリング時)
CO ----- %
HC ----- ppm

●タイヤの溝の深さ (1.6mm以上)
前輪 左 7 mm 右 X mm
後輪 左 ----- mm 右 ----- mm
後輪 后 左 7 7 mm 右 7 7 mm
前輪 前 左 6 6 mm 右 6 6 mm
●ブレーキ・パッド、 ライニングの厚さ
後輪 后 左 6 mm 右 6 mm

使用者(依頼者)の氏名又は名称

株式会社 共生物流

自動車登録番号又は車両番号

相模 830 あ 8158

住所

神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2-1

車台番号

FRR90-7131366

■走行装置
☆タイヤの空気圧 / 本X
☆タイヤの溝の深さ、異常磨耗 / スペア・タイヤの空気圧
ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み
④ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷
リム、サイド・リング、ディスク・ホイールの損傷
☆フロント・ホイール・リミングのがた
リヤ・ホイール・ペアリングのがた
■サスペンション
リーフ・スプリングの損傷
リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷
リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた
コイル・スプリングの損傷
コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた
コイル・サスペンション各部の損傷
エア・サスペンションのエア漏れ
☆エア・サスペンションのペローズの損傷
☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷
エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能
ショック・アブソーバの損傷、オイルの漏れ
■動力伝達装置
クラッチ・ペダルの遊び
クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間
クラッチの作用 / クラッチ液の量
☆トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ
☆トランスミッション、トランスファのオイルの量
☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
ドライブ・シャフトのニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスライド・ユニット部のがた
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセイシ・ペアリングのがた
☆オイル漏れ漏れ / オイル漏れ漏れ
■電気装置
☆スパーク・プラグの点火回数/
ディストリビュータのキャップの状態
バッテリのターミナル部の緩み、腐食
電気配線の接続部の緩み、損傷
■エンジン
低速、加速の状態
排気ガスの色 / CO, HCの濃度
☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷

自動車特定整備事業者の氏名又は名称、事業場の所在地、認証番号(指定番号)
左レンタ× 南関東日野自動車株式会社
右レンタ× 相模原支店
神奈川県相模原市南区当麻3590
関東指第2-2353号
認証番号2-4757号
点検年月日
5年12月6日
整備主任者の氏名
飯野 36才
整備完了年月日
5年12月7日
点検(整備)時の総走行距離
154052 km

(☆印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目)

注※印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。

○印は車両総重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車が対象。

ステアリング装置、ブレーキ装置、走行装置、サスペンション、動力伝達装置、電気装置、エンジン、ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置、附属装置等、高圧ガスを燃料とする燃料装置等の各点検項目は法に定められた定期点検項目を示します。OBDとは車載式故障診断装置を示します。