

良好 ✓ 交換 ✗ 調整 A 清掃 C 省略 P
特定 整備 ○ 修理 △ 締付 T 給油剤 L 無なし /

定期点検整備記録簿(特定整備記録簿)写

3か月定期点検整備

自動車登録番号	相模 830 あ 8160	依頼者(使用者)の氏名又は名称	株式会社 共生物流 相模原営業所 神奈川県相模原市田名 5708-1
型式	2PG-FRR90S1		
車台番号	FRR90S1-7131555		
初度登録年月日	2018年12月28日	受付年月日	2023年06月30日
点検(整備)時の総走行距離	188,238	受付番号	81-68308

点検の結果及び整備の概要 ③ (□) ⑫ (□+□) ☆印は走行距離によって省略できる項目

■ステアリング装置	■サスペンション	■ハンドル・ロック装置の作用
ハンドルの操作具合/ハンドルの遊び、がた	リーフ・スプリングの損傷	☆エキゾースト・パイプ、マフラーの取付けの緩み、損傷、腐食
ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ	リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷	☆遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食
ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み	リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた	マフラーの機能/エア・タンクの凝水
☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷	コイル・スプリングの損傷	エア・コンプレッサの機能
ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷	コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた	ブレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能
☆ステアリング・ナックルの連結部のがた	コイル・サスペンション各部の損傷	非常口の扉の機能/フレーム、ボディーの緩み、損傷
ホイール・アライメント	エア・サスペンションのエア漏れ	スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷
パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷	☆エア・サスペンションのペローズの損傷	スペアタイヤの取付状態
☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ	☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷	ツールボックスの取付部の緩み及び損傷
☆パワー・ステアリングのオイルの量	エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能	連結装置のカプラの機能、損傷
パワー・ステアリングの取付けの緩み	ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ	連結装置のピントル・フックの損傷
■ブレーキ装置	■動力伝達装置	◎シート・ベルトの損傷、作用
ブレーキ・ペダルの遊び	クラッチ・ペダルの遊び	開扉発車防止装置の機能/シャンク各部の給油脂状態
ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間	クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間	■高圧ガスを燃料とする燃料装置等
ブレーキのきき具合	クラッチの作用/クラッチ液の量	パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷
パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ(ホイール・パークの作動)	☆トランスマッision、トランスマッisionのオイルの漏れ	ガス・ポンベ取付部の緩み、損傷
パーキング・ブレーキのきき具合	☆トランスマッision、トランスマッisionのオイルの量	■車載式故障診断装置
ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態	☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み	OBD診断の結果
ブレーキ液の量	ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷	
ブレーキ・マスター・シリンドラの機能、摩耗、損傷	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプローラー部のがた	
ブレーキ・ホイール・シリンドラの機能、摩耗、損傷	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた	
ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷	☆デファレンシャルのオイル漏れ/☆デファレンシャルのオイル量	
ブレーキ・チャンバのロッドのストローク	■電気装置	
ブレーキ・チャンバの機能	☆スパーク・プラグの状態/点火時期	
ブレーキ・バルブ、クリック・リリーズ・バルブ、リレー・バルブの機能	ディスクリビュータのキャップの状態	
ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり	バッテリのターミナル部の緩み、腐食	
ブレーキ倍力装置油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能	電気配線の接続部の緩み、損傷	
ブレーキ・カムの摩耗	■エンジン	
ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間	低速、加速の状態	
☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗	排気ガスの色/CO、HCの濃度	
ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷	☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷	
ブレーキのバック・ブレードの状態	シリンドラ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態	
☆ブレーキ・ディスクとパッドのすき間	エンジン・オイルの漏れ/燃料漏れ	
☆ブレーキ・パッドの摩耗	ファン・ベルトの緩み、損傷/冷却水の漏れ	
ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷	ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置	
センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み	メターリング・バルブの状態	
センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間	ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷	
センタ・ブレーキの摩耗	燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷	
センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷	チャコール・キャニスターの詰まり、損傷	
二重安全ブレーキ機構の機能	燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能	
■走行装置	触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷	
☆タイヤの空気圧/☆タイヤの亀裂、損傷	二次空気供給装置の機能/排気ガス再循環装置の機能	
☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗/スペア・タイヤの空気圧	減速時排気ガス減少装置の機能	
ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み	一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態	
ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷	■附属装置等	
リム、サイド・リンク、ホイール・ディスクの損傷	ホーンの作用/ワイヤの作用	
☆フロント・ホイール・ベアリングのがた	ウインド・ウォッシャの作用/デフロスターの作用	
リア・ホイール・ベアリングのがた		

☆印は3ヶ月2,000km以下での走行距離によって省略できる項目を示します。※印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車が対象。

◎印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

事業場名 所在地 認証番号	南関東日野自動車株式会社 相模原支店 神奈川県相模原市南区当麻3590番地 電話 042-777-6150 認証番号 第2-4757	車検満了日 年 月 日 点検年月日 次回点検年月日 2023年6月30日 年 月 日 整備完了年月日 整備主任者の氏名 2023年6月6日 佐々木和彦
---------------------	---	---