

点検 良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
特定 整備	○	修理	△	締付	T	給油	L	該当なし	/

事業用自動車等・別表3

車両携行用

定期点検整備記録簿（特定整備記録簿）写

か月定期点検整備

自動車 登録番号	相模 830 あ 1178	依頼者(使用者) の氏名又は名称	株式会社 共生物流 神奈川県横浜市西区北幸1-11-1 水信ビル7F
型式 車台番号	2RG-XZU712M XZU712-10606	受付年月日	2025年 02月 27日
初度 登録年月日	2021年 08月 31日	受付番号	82-15120
点検(整備)時 の総走行距離	219,118		

点検の結果及び整備の概要 3 () 12 () + () ☆印は走行距離によって省略できる項目

■ ステアリング装置 ハンドルの操作具合／ハンドルの遊び、がた ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み ☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷 ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷 ☆ステアリング・ナックルの連結部のがた ホイール・アライメント ☆パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷 ☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ ☆パワー・ステアリングのオイルの量 パワー・ステアリングの取付けの緩み	■ サスペンション リーフ・スプリングの損傷 リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付けの緩み、損傷 リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた コイル・スプリングの損傷 コイル・サスペンションの取付け部、連結部の緩み、がた コイル・サスペンション各部の損傷 エア・サスペンションのエア漏れ ☆エア・サスペンションのベローズの損傷 ☆エア・サスペンションの取付け部、連結部の緩み、損傷 エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能 ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ	ハンドル・ロック装置の作用 ☆エキゾーストパイプ、マフラーの取付けの緩み、損傷、腐食 ☆遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食 マフラーの機能／エア・タンクの凝水 エア・コンプレッサの機能 プレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能 非常口の扉の機能／フレーム、ボディーの緩み、損傷 ☆スベアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 ※ スベアタイヤの取付状態 ※ ツールボックスの取付けの緩み及び損傷 ※ 連結装置のカブラの機能 損傷 連結装置のピントル・フックの損傷 ◎シート・ベルトの損傷、作用 開扉発車防止装置の機能／シヤン各部の給油脂状態																																				
■ ブレーキ装置 ブレーキ・ペダルの遊び ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間 ブレーキのきき具合 パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ（ホイール・パークの作動） パーキング・ブレーキのきき具合 ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態 ブレーキ液の量 ブレーキ・マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷 ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷 ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷 ブレーキ・チャンバのロッドのストローク ブレーキ・チャンバの機能 ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレー・バルブの機能 ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり ブレーキ倍力装置油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能 ブレーキ・カムの摩耗 ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間 ☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗 ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷 ブレーキのバック・プレートの状態 ☆ブレーキ・ディスクとパッドのすき間 ☆ブレーキ・パッドの摩耗 ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷 センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間 センタ・ブレーキのライニングの摩耗 センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷 二重安全ブレーキ機構の機能	■ 動力伝達装置 クラッチ・ペダルの遊び クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間 クラッチの作用／クラッチ液の量 ☆トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ ☆トランスミッション、トランスファのオイルの量 ☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み ドライブ・シャフトのユニバーサルジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷 プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのユニバーサルジョイント部のがた プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた ☆デファレンシャルのオイル漏れ／☆デファレンシャルのオイル量	■ 高圧ガスを燃料とする装置 パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷 ガス・ボンベ取付け部の緩み、損傷 ガス・ボンベ、ガス・ボンベ付属品の損傷																																				
■ 電気装置 ☆スパーク・プラグの状態／点火時期 ディストリビュータのキャップの状態 ☆バッテリーのターミナル部の緩み、腐食 電気配線の接続部の緩み、損傷	■ エンジン 低速、加速の状態 排気ガスの色／CO、HCの濃度 ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷 シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態 エンジン・オイルの漏れ／燃料漏れ ファン・ベルトの緩み、損傷／冷却水の漏れ	■ 車載式故障診断装置 OBD診断の結果																																				
■ 走行装置 ☆タイヤの空気圧／☆タイヤの亀裂、損傷 ☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗／スベアタイヤの空気圧 ☆ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み ☆ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷 ※ リム、サイド・リンク、ホイール・ディスクの損傷 ☆フロン・ホイール・ベアリングのがた リア・ホイール・ベアリングのがた	■ 付属装置等 ホーンの作用／ワイパの作用 ウインド・ウォッシャの作用／デフロスタの作用	その他の点検・整備項目 ハテリ、CC 1250 A/C (V)																																				
		<table><tr><th>交換部品等</th><th>数量</th></tr><tr><td>ワッシャー (x1)</td><td>2</td></tr><tr><td>クランク・アッセン (x1)</td><td>1</td></tr></table>	交換部品等	数量	ワッシャー (x1)	2	クランク・アッセン (x1)	1																														
交換部品等	数量																																					
ワッシャー (x1)	2																																					
クランク・アッセン (x1)	1																																					
		メンテナンスに関するアドバイス																																				
		●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上) ●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ																																				
		<table><tr><td>前輪</td><td>左</td><td>前</td><td>mm</td><td>右</td><td>前</td><td>mm</td><td>後</td><td>mm</td><td>前輪</td><td>左</td><td>前</td><td>mm</td><td>右</td><td>前</td><td>mm</td><td>後</td><td>mm</td></tr><tr><td>後輪</td><td>左</td><td>前</td><td>mm</td><td>右</td><td>前</td><td>mm</td><td>後</td><td>mm</td><td>後輪</td><td>左</td><td>前</td><td>mm</td><td>右</td><td>前</td><td>mm</td><td>後</td><td>mm</td></tr></table>	前輪	左	前	mm	右	前	mm	後	mm	前輪	左	前	mm	右	前	mm	後	mm	後輪	左	前	mm	右	前	mm	後	mm	後輪	左	前	mm	右	前	mm	後	mm
前輪	左	前	mm	右	前	mm	後	mm	前輪	左	前	mm	右	前	mm	後	mm																					
後輪	左	前	mm	右	前	mm	後	mm	後輪	左	前	mm	右	前	mm	後	mm																					

☆印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目を示します。☆印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車対象。
◎印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。事業場名
所在地
認証番号南関東日野自動車株式会社 厚木支店
伊勢原市歌川1丁目1番地の1
電話 (0463) 94-4611
認証番号 第2-3098

車検満了日 2025年 8月 30日

点検年月日	2025年 2月 27日	次回点検年月日	2025年 5月 日
整備完了年月日	2025年 2月 27日	整備主任者の氏名	西川 友則