

定期点検整備記録簿（特定整備記録簿）写 3 か月定期点検整備

自動車登録番号	相模 830 い 1179
型式 車台番号	2RG-XZU712M XZU712-10609
初度登録年月日	2021 年 08 月 31 日
点検(整備)時の総走行距離	172,739

依頼者(使用者) の氏名又は名称	株式会社 共生物流 神奈川県横浜市西区北幸1-11-1 水信ビル7F
---------------------	---------------------------------------

受付年月日	2025 年 02 月 25 日
受付番号	82-15016

点検の結果及び整備の概要 3 () 12 () + () ☆印は走行距離によって省略できる項目

■ ステアリング装置	
ハンドルの操作具合/ハンドルの遊び、がた	
ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ	
ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み	
☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷	
ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷	
☆ステアリング・ナックルの連結部のがた	
ホイール・アライメント	
パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷	
☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ	
☆パワー・ステアリングのオイルの量	
パワー・ステアリングの取付けの緩み	
■ ブレーキ装置	
ブレーキ・ペダルの遊び	
ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間	
ブレーキのきき具合	
パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ (ホイール・パークの作動)	
パーキング・ブレーキのきき具合	
ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態	
ブレーキ液の量	
ブレーキ・マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷	
ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷	
ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷	
ブレーキ・チャンバのロッドのストローク	
ブレーキ・チャンバの機能	
ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレー・バルブの機能	
ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり	
ブレーキ倍力装置油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能	
ブレーキ・カムの摩耗	
ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間	
☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗	
ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷	
ブレーキのバック・プレートの状態	
☆ブレーキ・ディスクとパッドのすき間	
☆ブレーキ・パッドの摩耗	
ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷	
センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み	
センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間	
センタ・ブレーキのライニングの摩耗	
センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷	
二重安全ブレーキ機構の機能	
■ 走行装置	
☆タイヤの空気圧/☆タイヤの亀裂、損傷	
☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗/スベア・タイヤの空気圧	
ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み	
ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷 ※	
リム、サイド・リンク、ホイール・ディスクの損傷	
☆フロント・ホイール・ベアリングのがた	
リア・ホイール・ベアリングのがた	

■ サスペンション	
リーフ・スプリングの損傷	
リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷	
リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた	
コイル・スプリングの損傷	
コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた	
コイル・サスペンション各部の損傷	
エア・サスペンションのエア漏れ	
☆エア・サスペンションのペローズの損傷	
☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷	
エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能	
ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ	
■ 動力伝達装置	
クラッチ・ペダルの遊び	
クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間	
クラッチの作用/クラッチ液の量	
☆トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ	
☆トランスミッション、トランスファのオイルの量	
☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み	
ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷	
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた	
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンター・ベアリングのがた	
☆デファレンシャルのオイル漏れ/☆デファレンシャルのオイル量	
■ 電気装置	
☆スパーク・プラグの状態/点火時期	
ディストリビュータのキャップの状態	
バッテリーのターミナル部の緩み、腐食	
電気配線の接続部の緩み、損傷	
■ エンジン	
低速、加速の状態	
排気ガスの色/CO、HCの濃度	
☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷	
シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態	
エンジン・オイルの漏れ/燃料漏れ	
ファン・ベルトの緩み、損傷/冷却水の漏れ	
■ ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置	
メーターリング・バルブの状態	
ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷	
燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷	
チャコール・キャニスタの詰まり、損傷	
燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能	
触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷	
二次空気供給装置の機能/排気ガス再循環装置の機能	
減速時排気ガス減少装置の機能	
一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態	
■ 附属装置等	
ホーンの作用/ワイパの作用	
ウインド・ウォッシャの作用/デフロスタの作用	

ハンドル・ロック装置の作用	
☆エキゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食	
☆遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食	
マフラの機能/エア・タンクの凝水	
エア・コンプレッサの機能	
ブレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能	
非常口の扉の機能/フレーム、ボディーの緩み、損傷	
スベアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 ※	
スベアタイヤの取付状態 ※	
ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 ※	
連結装置のカブラの機能、損傷	
連結装置のピントル・フックの損傷	
◎シート・ベルトの損傷、作用	
開扉発車防止装置の機能/シャシ各部の給油脂状態	
■ 高圧ガスを燃料とする装置	
パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷	
ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷	
ガス・ボンベ、ガス・ボンベ付属品の損傷	
■ 車載式故障診断装置	
OBD診断の結果	

その他の点検・整備項目	
バッテリー電圧 12.5V	
エアコンフィルター	
冷却水補充	

交換部品等	数量
ワイパゴム (X)	1

メンテナンスに関するアドバイス	

●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上) ●ブレーキ・パッド、ライニングの摩			
前輪	左	右	後輪
前	mm	mm	mm
後	mm	mm	mm
前	mm	mm	mm
後	mm	mm	mm
前	mm	mm	mm
後	mm	mm	mm

☆印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目を示します。※印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車を対象。
◎印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

車検満了日 2025 年 0 月 30 日

事業場名	南関東日野自動車株式会社 厚木支店
所在地	伊勢原市歌川1丁目1番地の1
認証番号	電話 (0463) 94-4611 認証番号 第2-3098

点検年月日	次回点検年月日
7 年 2 月 25 日	2025 年 5 月 E
整備完了年月日	整備主任者の氏名
7 年 2 月 25 日	高田 雄一