

1年定期点検用点検整備記録簿(特定整備記録簿写)

点検の結果及び整備の概要

(☆印は1年5,000km以下の走行距離によって省略できる項目)
(●印は点検プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は省略できる項目)

点検良好	✓	交換	×	調整	△	清掃	A	省略	C	該当なし	P
特定整備	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L				

依頼者の氏名又は名称

株式会社 奥生物流

車名及び型式

3BD-DA16T

自動車登録番号又は車両番号

大88071696

住所

神奈川県横浜市中区西区橋本町1-2-1

原動機の型式

R06A

初度登録年又は初度検査年

R3.12


車台番号

DA16T-640665

エンジン・ルーム点検

■パワー・ステアリング

ベルトの緩み、損傷




■冷却装置

ファン・ベルトの緩み、損傷
冷却水の漏れ




ファン・ベルト



■点火装置

☆●スパーク・プラグの状態

点火時期
ディストリビュータの
キャップの状態



室内点検

■ブレーキ・ペダル

遊び
踏み込んだときの床板
とのすき間




ブレーキの効き具合



■バッテリー

ターミナル部の緩み、
腐食



■パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル)

引きしろ(踏みしろ)
パーキング・ブレーキの
効き具合




■エンジン

排気ガスの色

CO、HCの濃度

☆エア・クリーナ・エレメン
トの汚れ、詰まり、損傷



■クラッチ・ペダル

遊び
切れたときの床板との
すき間



足廻り点検

■ブレーキ・ディスク、ドラム

☆ディスクとパッドとの
すき間




☆ブレーキ・パッドの摩耗



☆ドラムとライニングとの
すき間



☆ブレーキ・シューの摺動
部分、ライニングの摩耗



■ホイール

☆タイヤの空気圧



☆タイヤの亀裂、損傷



☆タイヤの溝の深さ、
異状摩耗



スベア・タイヤの空気圧



☆ボルト・ナットの緩み



■ブレーキのマスターシリンダ、ホイール・ シリンダ、ディスク・キャリパ

マスター・シリンダの
液漏れ



ホイール・シリンダの
液漏れ



ディスク・キャリパの
液漏れ



下廻り点検

■エンジンオイル

漏れ



■トランスミッション、トランスファ

☆オイルの漏れ




☆オイルの量



■ブレーキ・ホース、パイプ

漏れ、損傷、取付状態



■エグゾースト・パイプ、マフラ

☆取付けの緩み、損傷、
腐食





☆排気管の取付けの緩み、
損傷、腐食



■プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト

☆連結部の緩み



●CO、HC濃度
(アイドリング時)

CO	%
HC	ppm

●タイヤの溝の深さ
(1.6mm以上)

●ブレーキ・パッド、
ライニングの厚さ

前輪	左	mm	右	mm
後輪	左	mm	右	mm
前輪	左	4.3	右	4.2
後輪	左	3.8	右	3.7

自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号

有限会社 棚橋自動車整備工場

〒339-0078 埼玉県さいたま市岩槻区掛561

TEL (048) 757-7291

点検の年月日

整備完了年月日

点検(整備)時の総走行距離

整備主任者の氏名

R7年3月28日

R7年3月28日

81140 km

棚橋 克成

自家用乗用車等 別表第6

今回の定期点検は

年

月です。

ご来店をお待ちしております。

この記録簿は、二年間
携行保存して下さい。

使用者用