

事業用等	点検	√	交換	X	締付	T	省略	P
該当なし	/		修理	△	清掃	C	③	(□)
特定整備	O		調整	A	給油	L	12	(□+□)

### 点検の結果及び整備の概要

#### ■ステアリング装置

- ハンドルの操作具合
- ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ
- ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの締み
- ステアリングのロッド、アーム類の締み、がた、損傷
- ロッド、アーム類のボールジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷
- ステアリング・ナックルの連結部のがた
- ホールアライメント
- パワー・ステアリング・ベルトの締み、損傷
- パワー・ステアリングのオイルの漏れ、量
- パワー・ステアリングの取付けの締み

#### ■ブレーキ装置

- ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間
- ブレーキのきき具合
- バーキング・ブレーキ・レバーの引きしる
- バーキング・ブレーキのきき具合
- ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付け状態
- ブレーキ液の量
- ブレーキのマスク・シリカ、ホイル・シリソ、ディスク・キャリパの潤滑、摩耗、損傷
- ブレーキ・チャンバーのロッドのストローク
- ブレーキ・チャンバーの機能
- ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレー・バルブの機能
- ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの結まり
- ブレーキ倍力装置の機能（油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブ）
- ブレーキ・カムの摩耗
- ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
- ブレーキ・シューレブリッヂ部分、ライニングの摩耗
- ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
- ブレーキのパック・プレートの状態
- ブレーキ・ディスクとパッドとのすき間
- ブレーキ・パッドの摩耗
- ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷
- センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの締み
- センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
- センタ・ブレーキ・ライニングの摩耗
- センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
- 二重安全ブレーキ機構の機能

#### ■走行装置

- タイヤの状態（空気圧、亀裂及び損傷、溝の深さ及び異常な摩耗）
- ホイールのボルト、ナットの締み
- リム、サイド・リング、ディスク・ホイールの損傷
- フロント・ホイール・ペアリングのがた
- リヤ・ホイール・ペアリングのがた

# 定期点検整備記録簿(工場用)

## 特定整備記録簿

### 3か月定期点検整備

依頼者の氏名又は名称及び住所
ト式会社 共生物流 海老名営業所
住所
神奈川県 海老名市木上家 5-359-1

#### その他必要となった点検整備の内容及び主な交換部品

3t AT車

メンテナンスに関するアドバイス

型 式	初年度登録又は初年度検査年
2RG-XZU71M	令和3年8月
自動車登録番号又は車両番号（左記の無い場合は、車体番号）	
横浜830あ11-78	自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事務場の所在地
ト式会社 共生物流 海老名営業所	事務場の所在地
神奈川県 海老名市木上家5-359-1	
認證又は指定番号	点検の年月日
	2025年5月29日
点検又は特定整備時の総走行距離	
225155 km	整備を完了した年月日
2025年5月29日	
整備主任者の氏名	
松田　吉一	

は走行距離によって省略できる項目を示します

#### ■サスペンション

- リーフ・スプリングの損傷
- リーフ・サスペンションの取付け部、連結部の締み、がた、損傷
- コイル・スプリングの損傷
- コイル・サスペンションの取付け部、連結部の締み、がた、損傷
- エア・サスペンションのエア漏れ
- エア・サスペンションのペローズの損傷
- エア・サスペンションの取付け部、連結部の締み、がた、損傷
- エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能
- ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ

#### ■動力伝達装置

- クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間
- クラッチの作用
- クラッチ液の量
- トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ、量
- プロペラ・シャフト・ドライブ・シャフトの連結部の締み
- プロペラ・シャフトドライブ・シャフトのエコノード・ゴムのダスト・ブーツの亀裂、開閉
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスライド部及びユニバーサル・ジョイント部のガタ
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた
- デファレンシャルのオイルの漏れ、量

#### ■電気装置

- スパーク・プラグの状態
- 点火時期
- ディストリビュータのキャップの状態
- バッテリのターミナル部の締み、腐食
- 電気配線の接続部の締み、損傷

#### ■エンジン

- エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり
- 低速、加速の状態
- 排気ガスの状態
- シリンダ・ヘッド、マニホールドの各部の締付け状態
- エンジン・オイルの漏れ
- 燃料漏れ
- ファン・ベルトの締み、損傷
- 冷却水の漏れ

#### ■排気・煙

- 黒煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置
- メターリング・バルブの状態
- ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷
- チャコール・キャニスターの詰まり、損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能
- 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの締み、損傷
- 二次空気供給装置の機能
- 排気ガス再循環装置の機能
- 瞬時排出ガス減少装置の機能
- 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付け状態

#### ■灯火装置等

- ホーン、ワイパー、ウインド・ウォッシャ、デフロスター、ハンドル・ロック装置の作動
- エキゾースト・パイプ、マフラの取付けの締み、損傷（逸熱板を含む）
- マフラの機能
- エア・タンクの凝水
- エア・コンプレッサー、ブレーキ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能
- 非常口の扉の機能
- フレーム、ボデーの締み、損傷
- 連結装置のカブラの機能、損傷
- 連結装置のキング・ピンの亀裂、損傷
- 連結装置のピントル・フック、ルネット・アイの損傷
- シート・ベルトの損傷、作用
- 間隔防衛装置の機能
- シャシ各部の給油脂状態
- 車輪式故障診断装置の診断の結果
- 高圧ガスを燃料とする燃料装置等
- 高圧ガスを燃料とする燃料装置等のパイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷
- ガス・ポンベ取付け部の締み、損傷

#### ■メンテナンス 数値 記入欄

●タイヤの溝の深さ (1.6mm 以上)

前 鋼	左 mm	右 mm
後 鋼	左 mm	右 mm

#### ●ブレーキパッド・ライニングの厚さ

前 鋼	左 mm	右 mm
後 鋼	左 mm	右 mm