

特定整備記録簿(1年定期点検用・点検整備記録簿写)

依頼者の氏名又は名称

株式会社 共生物産

車名及び型式

3BD-DA16T

自動車登録番号又は車両番号

大880り1696

点検の結果及び整備の概要

(☆印は1年5,000km以下の走行距離によって省略できる項目
◎印は点検項目が白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は省略できる項目)

点検 良好	交換	調整	A	清掃	C	省略	P
✓	×	×	△	△	△	△	△
特定 整備	修理	締付	T	給油(水)	L	該当 なし	
○	○	○	○	○	○	○	○

住所

埼玉県橋本町2-2-1
株式会社共生物産

原動機の型式

R06A

初度登録年又は
初度検査年

R3.12


車台番号

DA16T-640665

エンジン・ルーム点検


図パワー・ステアリング

ベルトの緩み、損傷



図冷却装置


ファン・ベルトの緩み、
損傷
冷却水の漏れ



図点火装置

☆◎スパーク・プラグの状態

点火時期
ディストリビュータの
キャップの状態



室内点検


図ブレーキ・ペダル

遊び
踏み込んだときの床板
とのすき間
ブレーキの効き具合



図バッテリー

ターミナル部の緩み、
腐食



図パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル)

引きしろ(踏みしろ)
パーキング・ブレーキの
効き具合



図エンジン

排気ガスの色

CO、HCの濃度

☆エア・クリーナ・エレメン
トの汚れ、詰まり、損傷



図クラッチ・ペダル


遊び
切れたときの床板との
すき間



足廻り点検

図ブレーキ・ディスク、ドラム

☆ディスクとパッドとの
すき間
☆ブレーキ・パッドの厚み
☆ドラムとライニングとの
すき間
☆ブレーキ・シューの摺動
部分、ライニングの摩耗



図ホイール


☆タイヤの空気圧
☆タイヤの亀裂、損傷
☆タイヤの溝の深さ、
異状摩耗
スベア・タイヤの空気圧



☆ボルト・ナットの緩み



図ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・
シリンダ、ディスク・キャリパ
マスター・シリンダの
液漏れ
ホイール・シリンダの
液漏れ
ディスク・キャリパの
液漏れ



下廻り点検

図エンジンオイル

漏れ



図トランスミッション、トランスファ

☆オイルの漏れ




☆オイルの量




図ブレーキ・ホース、パイプ

漏れ、損傷、取付状態




図エグゾースト・パイプ、マフラ

☆取付けの緩み、損傷、
腐食
☆遮熱板の取付けの緩み、
損傷、腐食



図プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト

☆連結部の緩み



高圧ガス(燃料)廻り点検

遊管及び継手部のガス
漏れ及び損傷
※ガス容器及びガス容器
附属品の損傷



車載式故障診断装置(OBD)点検

OBDの診断の結果



日常点検

ブレーキ液の量



バッテリー液の量



冷却水の量



エンジン・オイルの量



エンジンのかかり具合、
異音



低速、加速の状態



ヘッドランプ、ストップランプ、ウインカ
ランプ等の点灯・点滅具合、汚れ、損傷



ウインド・ウォッシャー液の量



ウインド・ウォッシャー液の噴射状態



ワイパの拭き取り状態



その他の点検・整備項目等

主な交換部品等

数量	
2.7ℓ	エンジン・オイル
1個	オイル・フィルタ
ℓ	LLC (ロング・ライフ・クーラント)
ℓ	ブレーキ・フルード

メンテナンスに関するアドバイス

●CO、HC濃度

(アイドリング時)

CO	%
5.0	5.0
HC	ppm
5.3	5.3

●タイヤの溝の深さ

(1.6mm以上)

●ブレーキ・パッド、
ライニングの厚さ

前輪	左	右
5.0	5.0	4.5
後輪	左	右
5.3	5.3	5.6
前輪	左	右
9.6	9.6	9.7
後輪	左	右
3.5	3.5	3.7

自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号

有限棚橋自動車整備工場

埼玉県さいたま市岩槻区掛61

TEL (048) 757-7291

点検の年月日

R7年9月26日

整備完了年月日

R7年9月26日

点検(整備)時の総走行距離

89,754 km

整備主任者の氏名

棚橋 直哉

自家用乗用車等・別表第6

今回の定期点検は 年 月です。ご来店をお待ちしております。

図 二年間保存。

事業場控