

定期点検整備記録簿(特定整備記録簿)写

3 か月定期点検整備

点検 良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
特定 整備	○	修理	△	締付	T	給油	L	該当なし	/

自動車 登録番号	横浜 830 あ 3189
型式 車台番号	2KG-FC2ABA FC2AB-134844
初度 登録年月日	2023 年 04 月 28 日
点検(整備)時 の総走行距離	129,541

依頼者(使用者) の氏名又は名称	株式会社 共生物流 神奈川県横浜市西区北幸1-11-1 水信ビル7F
受付年月日	2025 年 10 月 27 日
受付番号	71-65620

点検の結果及び整備の概要 3 () 12 (+) ☆印は走行距離によって省略できる項目

■ ステアリング装置	
ハンドルの操作具合/ハンドルの遊び、がた	
ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ	
ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み	
☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷	
ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷	
☆ステアリング・ナックルの連結部のがた	
ホイール・アライメント	
パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷	
☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ	
☆パワー・ステアリングのオイルの量	
パワー・ステアリングの取付けの緩み	
■ ブレーキ装置	
ブレーキ・ペダルの遊び	
ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間	
ブレーキのきき具合	
パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ(ホイール・パークの作動)	
パーキング・ブレーキのきき具合	
ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態	
ブレーキ液の量	
ブレーキ・マスター・シリンダの機能、摩耗、損傷	
ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷	
ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷	
ブレーキ・チャンバのロッドのストローク	
ブレーキ・チャンバの機能	
ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレー・バルブの機能	
ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり	
ブレーキ倍力装置油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能	
ブレーキ・カムの摩耗	
ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間	
☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗	
ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷	
ブレーキのバック・プレート状態	
☆ブレーキ・ディスクとパッドのすき間	
☆ブレーキ・パッドの摩耗	
ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷	
センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み	
センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間	
センタ・ブレーキのライニングの摩耗	
センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷	
二重安全ブレーキ機構の機能	
■ 走行装置	
☆タイヤの空気圧/☆タイヤの亀裂、損傷	
☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗/スベア・タイヤの空気圧	
ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み	
ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷 ※	
リム、サイド・リンク、ホイール・ディスクの損傷	
☆フロント・ホイール・ベアリングのがた	
リア・ホイール・ベアリングのがた	

■ サスペンション	
✓ リーフ・スプリングの損傷	
リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付けの緩み、損傷	
リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた	
コイル・スプリングの損傷	
コイル・サスペンションの取付け、連結部の緩み、がた	
コイル・サスペンション各部の損傷	
エア・サスペンションのエア漏れ	
☆エア・サスペンションのペローズの損傷	
☆エア・サスペンションの取付け、連結部の緩み、損傷	
エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能	
✓ ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ	
■ 動力伝達装置	
✓ クラッチ・ペダルの遊び	
✓ クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間	
✓ クラッチの作用/クラッチ液の量	
✓ ☆トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ	
✓ ☆トランスミッション、トランスファのオイルの量	
✓ ☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み	
ドライブ・シャフトのユニバーサルジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷	
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた	
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンター・ベアリングのがた	
☆デファレンシャルのオイル漏れ/☆デファレンシャルのオイル量	
■ 電気装置	
✓ ☆スターク・プラグの状態/点火時期	
ディストリビュータのキャップの状態	
✓ バッテリーのターミナル部の緩み、腐食	
✓ 電気配線の接続部の緩み、損傷	
■ エンジン	
✓ 低速、加速の状態	
✓ 排気ガスの色/CO、HCの濃度	
✓ ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷	
シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態	
✓ エンジン・オイルの漏れ/燃料漏れ	
✓ ファン・ベルトの緩み、損傷/冷却水の漏れ	
■ ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置	
メーターリング・バルブの状態	
ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷	
燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷	
チャコール・キャニスタの詰まり、損傷	
燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能	
触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷	
二次空気供給装置の機能/排気ガス再循環装置の機能	
減速時排気ガス減少装置の機能	
一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態	
■ 附属装置等	
ホーン作用/ワイパの作用	
ウインド・ウォッシャの作用/デフロスタの作用	

ハンドル・ロック装置の作用	
✓ ☆エキゾーストパイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食	
✓ ☆遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食	
マフラの機能/エア・タンクの凝水	
エア・コンプレッサの機能	
ブレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能	
非常口の扉の機能/フレーム、ボディーの緩み、損傷	
✓ スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 ※	
✓ スペアタイヤの取付状態 ※	
✓ ツールボックスの取付けの緩み及び損傷 ※	
✓ 連結装置のカブラの機能、損傷	
✓ 連結装置のピン・フックの損傷	
◎シート・ベルトの損傷、作用	
開扉発車防止装置の機能/シャシ各部の給油脂状態	
■ 高圧ガスを燃料とする装置	
✓ パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷	
✓ ガス・ボンベ取付けの緩み、損傷	
✓ ガス・ボンベ、ガス・ボンベ付属品の損傷	
■ 車載式故障診断装置	
○ OBD診断の結果	

その他の点検・整備項目
電子制御装置(ECS)の点検、ECUの点検
センサ(カメラ、レーダーその他)、ECUの点検
センサに取り付けられた車載装置、ガラスの脱着
センサ(カメラ、レーダーその他)、ECUの点検

交換部品等	数量
エンジンオイル(x)	13L
オイルエレメント(x)	1/5
バッテリー液(L)	3L

メンテナンスに関するアドバイス

●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上)				●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ			
前輪	左	右	後輪	前輪	左	右	後輪
前	mm	mm	前	mm	mm	mm	mm
後	mm	mm	後	mm	mm	mm	mm
前	mm	mm	前	mm	mm	mm	mm
後	mm	mm	後	mm	mm	mm	mm

☆印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目を示します。※印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車を対象。
◎印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

事業場名	南関東日野自動車株式会社 本牧整備センタ
所在地	神奈川県横浜市中区豊浦町4番12
認証番号	電話 045-622-3964 認証番号 第2-6287

点検年月日	次回点検年月日
R7 年 10 月 27 日	R8 年 1 月 日
整備完了年月日	整備主任者の氏名
R7 年 10 月 27 日	布袋 裕二