

点検の結果及び（分解）整備の概要

 は走行距離によって省略できる項目を示す。

	ハンドルの操作具合／ハンドルの遊び、緩み、がた
	ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ
	ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み
	ステアリングのロッド、アーム類の緩み、がた、損傷
	ロッド、アーム類のボール・ジョイントのグースト・ブーツの亀裂、損傷
	ステアリング・ナックルの連結部のがた
	ホイール・アライメント
	パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷
	パワー・ステアリングのオイルの漏れ、量
	パワー・ステアリングの取付けの緩み

	ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間
	ブレーキの効き具合
	パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ
	パーキング・ブレーキの効き具合
	ブレーキ・ホース及びパイプの漏れ及び損傷、取付状態
	ブレーキ液の量
	ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
	ブレーキ・チャンパのロッドのストローク
	ブレーキ・チャンパの機能
	ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレー・バルブの機能
	ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり
	ブレーキ倍力装置の機能/油密、気密、チェックバルブ、リレーバルブの機能
	ブレーキ・カムの摩耗
	ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
	ブレーキ・シューの滑動部分及びライニングの摩耗
	ブレーキ・ドラムの摩耗及び損傷
	ブレーキのバック・プレートの状態
	ブレーキ・ディスクとパッドとのすき間
	ブレーキ・パッドの摩耗
	ブレーキ・ディスクの摩耗及び損傷
	センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み
	センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
	センタ・ブレーキのライニングの摩耗
	センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
	二重安全ブレーキ機構の機能

	タイヤの状態／空気圧、亀裂、損傷、溝の深さ、異状摩耗、スベアタイヤの存在
	ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み
	ホイール・ナット及びホイール・ボルトの損傷
	リム、サイド・リング、ディスク・ホイールの損傷
	フロント・ホイール・ベアリングのがた
	リヤ・ホイール・ベアリングのがた

	リーフ・スプリングの損傷
	リーフ・スプリングの取付部、連結部の緩み、がた、損傷
	コイル・スプリングの損傷
	コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた、各部の損傷
	エア・サスペンションのエア漏れ
	エア・サスペンションのベローズの損傷
	エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷
	エア・サスペンションのレベリングバルブの機能
	ショック・アブソーバの損傷、オイルの漏れ

	クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間
	クラッチの作用
	クラッチ液の量
	トランスミッション、トランスファーのオイルの濡れ、量
	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
	ドライブ・シャフトのユニバーサルジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷
	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのジョイント部のがた
	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンター・ベアリングのがた
	デファレンシャルのオイルの濡れ、量

☒	点火プラグの状態
☒	点火時期
☒	デистриビュータのキャップの状態
☒	バッテリーのターミナル部の緩み、腐食
☒	電気配線の接続部の緩み及び損傷

☒	エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷
☒	低速、加速の状態
☒	排気ガスの状態／排気ガスの色、CO、HCの濃度
☐	シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態
☒	エンジン・オイルの漏れ
☒	燃料漏れ
☒	ファン・ベルトの緩み、損傷
☐	冷却水の漏れ

	メタリング・バルブの状態
	ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷
	燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷
	チャコール・キャニスタの詰まり、損傷
	燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能
	二酸化窒素の排出ガス減少装置の取付けの頼み、損傷
	二次空気供給装置の機能

■その他の装置	
	ホーン、ワイパ、ウインド・ウオッシャ、デフロスタ、ハンドル・ロック装置の作用
	エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐蝕
	遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐蝕
	マフラの機能
	エア・タンクの凝水
	エア・コンプレッサ、ブレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能
	非常口の扉の機能
	フレーム、ボデーの緩み及び損傷
	連結装置のカブラの機能及び損傷
	連結装置のピントル・フックの摩耗、亀裂及び損傷
	シート・ベルトの損傷、作用
	開扉発車防止装置の機能
	シャシ各部の給油脂状態

	高压ガスを燃料とする燃焼装置等のパイプ、ジョイント部の ガス漏れ、損傷
	ガス・ポンプの取付けの緩み、損傷

[illegible][illegible]

■その他必要となった点検整備の内容及び主な交換部品

[illegible]

シンデサンスに関するアドバイス

型 式	初年度登録又は初年度検査年
04G-CY777B	2018.1.31

自動車登録番号又は車両番号（左記の無い車両にあっては、車台番号）

相模 830 11 8149

氏名又は名称
株式会社共生物流 相模原営業所
事業場の所在地
相模原市中央区田名5708-1

認証又は指定番号	点検の年月日
	2025年9月18日
分解整備(点検)時の走行距離	整備を完了した年月日
273,428 km	2025年9月18日
整備主任	省の氏名

石濱京太