事業用等								
	点検	✓	交換	×	締付	T	省略	P
	該当なし	／	修理	△	清掃	C		
	特定整備	○	調整	A	給油	L		

3 （□）
12 （□＋□）

定期点検整備記録簿 ~~（工場用）~~
特定整備記録簿
3 か月定期点検整備

依頼者の氏名又は名称及び住所

氏名又は名称 株式会社 共牛物流 海老名営業所

住所 神奈川県海老名市社家5-359-1

点検の結果及び整備の概要

■ステアリング装置
- [ ] ハンドルの操作具合
- [ ] ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ
- [ ] ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み
- [✓] ステアリングのロッド、アーム類の緩み、がた、損傷
- [ ] ロッド、アーム類のボールジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷
- [✓] ステアリング・ナックルの連結部のがた
- [ ] ホイールアライメント
- [／] パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷
- [✓] パワー・ステアリングのオイルの漏れ、量
- [ ] パワー・ステアリングの取付けの緩み

■ブレーキ装置
- [✓] ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間
- [✓] ブレーキのきき具合
- [✓] パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ
- [✓] パーキング・ブレーキのきき具合
- [✓] ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付け状態
- [✓] ブレーキ液の量
- [ ] ブレーキのマスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
- [／] ブレーキ・チャンバのロッドのストローク
- [ ] ブレーキ・チャンバの機能
- [ ] ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ、リレー・バルブの機能
- [ ] ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり
- [ ] ブレーキ倍力装置の機能（油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブ）
- [ ] ブレーキ・カムの摩耗
- [／] ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
- [／] ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗
- [ ] ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
- [ ] ブレーキのバック・プレートの状態
- [✓] ブレーキ・ディスクとパッドとのすき間
- [✓] ブレーキ・パッドの摩耗
- [ ] ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷
- [✓] センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み
- [✓] センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
- [ ] センタ・ブレーキのライニングの摩耗
- [ ] センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
- [ ] 二重安全ブレーキ機構の機能

■走行装置
- [✓] タイヤの状態（空気圧、亀裂及び損傷、溝の深さ及び異常な摩耗）
- [✓] ホイールのボルト、ナットの緩み
- [ ] リム、サイド・リング、ディスク・ホイールの損傷
- [✓] フロント・ホイール・ベアリングのがた
- [ ] リヤ・ホイール・ベアリングのがた

■サスペンション
- [✓] リーフ・スプリングの損傷
- [ ] リーフ・サスペンションの取付け部、連結部の緩み、がた、損傷
- [ ] コイル・スプリングの損傷
- [ ] コイル・サスペンションの取付け部、連結部の緩み、がた、損傷
- [／] エア・サスペンションのエア漏れ
- [／] エア・サスペンションのベローズの損傷
- [／] エア・サスペンションの取付け部、連結部の緩み、がた、損傷
- [ ] エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能
- [✓] ショック・アブソーバの損傷、オイルの漏れ

■動力伝達装置
- [✓] クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間
- [✓] クラッチの作用
- [✓] クラッチ液の量
- [✓] トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ、量
- [✓] プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
- [ ] プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷
- [ ] プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部及びユニバーサル・ジョイント部のがた
- [ ] プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた
- [✓] デファレンシャルのオイルの漏れ、量

■電気装置
- [／] スパーク・プラグの状態
- [✓] 点火時期
- [ ] ディストリビュータのキャップの状態
- [✓] バッテリのターミナル部の緩み、腐食
- [✓] 電気配線の接続部の緩み、損傷

■エンジン
- [✓] エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり
- [✓] 低速、加速の状態
- [✓] 排気ガスの状態
- [ ] シリンダ・ヘッド、マニホールドの各部の締付け状態
- [✓] エンジン・オイルの漏れ
- [✓] 燃料漏れ
- [✓] ファン・ベルトの緩み、損傷
- [ ] 冷却水の漏れ

■ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置
- [ ] メターリング・バルブの状態
- [ ] ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷
- [ ] 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷
- [ ] チャコール・キャニスタの詰まり、損傷
- [ ] 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能
- [ ] 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
- [ ] 二次空気供給装置の機能
- [ ] 排気ガス再循環装置の機能
- [ ] 減速時排出ガス減少装置の機能
- [ ] 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付け状態

■灯火装置等
- [ ] ホーン、ワイパ、ウインド・ウォッシャ、デフロスタ、ハンドル・ロック装置の作用
- [✓] エキゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷（遮熱板を含む）
- [ ] マフラの機能
- [／] エア・タンクの凝水
- [ ] エア・コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能
- [／] 非常口の扉の機能
- [△] フレーム、ボデーの緩み、損傷
- [ ] 連結装置のカプラの機能、損傷
- [ ] 連結装置のキング・ピンの亀裂、損傷
- [ ] 連結装置のピントル・フック、ルネット・アイの損傷
- [ ] シート・ベルトの損傷、作用
- [ ] 開扉発車防止装置の機能
- [✓] シャシ各部の給油脂状態
- [ ] 車載式故障診断装置の診断の結果

■高圧ガスを燃料とする燃料装置等
- [／] 高圧ガスを燃料とする燃料装置等のパイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷
- [ ] ガス・ボンベ取付け部の緩み、損傷

■メンテナンス　数値 記入欄

●タイヤの溝の深さ（1.6mm 以上）

前輪	左	mm	右	mm
後輪	左	mm	右	mm

●ブレーキパッド・ライニングの厚さ

前輪	左	mm	右	mm
後輪	左	mm	右	mm

■その他必要となった点検整備の内容及び主な交換部品

3t MT車

メンテナンスに関するアドバイス

型式	初年度登録又は初年度検査年
2KG-XZU712M	令和7年3月

自動車登録番号又は車両番号（左記の無い車両にあっては、車体番号）

横浜 830 あ 51-99

自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地

氏名又は名称 株式会社 共牛物流 海老名営業所

事業場の所在地 神奈川県海老名市社家5-359-1

認証又は指定番号	点検の年月日
	2025 年 12 月 16 日
点検又は特定整備時の総走行距離	**整備を完了した年月日**
58186 km	2025 年 12 月 16 日

整備主任者の氏名

松田 浩一

□□は走行距離によって省略できる項目を示します