

定期点検整備記録簿（特定整備記録簿）写 3 か月定期点検整備

自動車 登録番号	横浜 830 あ 4195	依頼者(使用者) の氏名又は名称	株式会社 共生物流 神奈川県横浜市西区北幸1-11-1 水信ビル7F
型式 車台番号	2KG-XZU712M XZU712-17815	受付年月日	2026年 06月 25日
初度 登録年月日	2024年 12月 25日	受付番号	82-34484
点検(整備)時 の総走行距離	111,390		

点検の結果及び整備の概要 3 () 12 (+) ☆印は走行距離によって省略できる項目

■ ステアリング装置 ハンドルの操作具合/ハンドルの遊び、がた ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み ☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷 ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷 ☆ステアリング・ナックルの連結部のがた ホイール・アライメント ☆パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷 ☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ ☆パワー・ステアリングのオイルの量 ☆パワー・ステアリングの取付けの緩み	■ サスペンション ✓ リーフ・スプリングの損傷 リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付けの緩み、損傷 リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた コイル・スプリングの損傷 コイル・サスペンションの取付け部、連結部の緩み、がた コイル・サスペンション各部の損傷 ✓ エア・サスペンションのエア漏れ ☆エア・サスペンションのベローズの損傷 ☆エア・サスペンションの取付け部、連結部の緩み、損傷 エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能 ✓ ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ	ハンドルのロック装置の作用 ✓ ☆エキゾーストパイプ、マフラーの取付けの緩み、損傷、腐食 ✓ ☆遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食 マフラーの機能/エア・タンクの凝水 エア・コンプレッサの機能 プレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能 非常口の扉の機能/フレーム、ボディーの緩み、損傷 ✓ スペアタイヤ取付け装置の緩み、がた及び損傷 ※ ✓ スペアタイヤの取付け状態 ※ ✓ ツールボックスの取付け部の緩み及び損傷 ※ ✓ 連結装置のカブラの機能、損傷 ✓ 連結装置のピン・フックの損傷 ◎シート・ベルトの損傷、作用 開扉発車防止装置の機能/シャシ各部の給油脂状態
■ ブレーキ装置 ✓ ブレーキ・ペダルの遊び ✓ ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間 ✓ ブレーキのきき具合 ✓ パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ（ホイール・パークの作動） ✓ パーキング・ブレーキのきき具合 ✓ ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付け状態 ✓ ブレーキ液の量 ブレーキ・マスター・シリンダの機能、摩耗、損傷 ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷 ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷 ✓ ブレーキ・チャンバのロッドのストローク ブレーキ・チャンバの機能 ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレー・バルブの機能 ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり ブレーキ倍力装置油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能 ブレーキ・カムの摩耗 ✓ ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間 ✓ ☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗 ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷 ブレーキのバック・プレートの状態 ✓ ☆ブレーキ・ディスクとパッドのすき間 ✓ ☆ブレーキ・パッドの摩耗 ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷 ✓ センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み ✓ センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間 センタ・ブレーキのライニングの摩耗 センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷 二重安全ブレーキ機構の機能	■ 動力伝達装置 ✓ クラッチ・ペダルの遊び ✓ クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間 ✓ クラッチの作用/クラッチ液の量 ✓ ☆トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ ✓ ☆トランスミッション、トランスファのオイルの量 ✓ ☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み ドライブ・シャフトのユニバーサルジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷 プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのユニバーサルジョイント部のがた プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた ☆デファレンシャルのオイル漏れ/☆デファレンシャルのオイル量	■ 高圧ガスを燃料とする装置 ✓ パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷 ✓ ガス・ボンベ取付け部の緩み、損傷 ✓ ガス・ボンベ、ガス・ボンベ付属品の損傷
■ 走行装置 ✓ ☆タイヤの空気圧/☆タイヤの亀裂、損傷 ✓ ☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗/スペアタイヤの空気圧 ✓ ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷 ※ リム、サイド・リンク、ホイール・ディスクの損傷 ✓ ☆フロント・ホイール・ベアリングのがた リア・ホイール・ベアリングのがた	■ 電気装置 ✓ ☆スターバーク・プラグの状態/点火時期 ディストリビュータのキャップの状態 ✓ バッテリーのターミナル部の緩み、腐食 ✓ 電気配線の接続部の緩み、損傷	■ 車載式故障診断装置 OBD診断の結果
	■ エンジン ✓ 低速、加速の状態 ✓ 排気ガスの色/CO、HCの濃度 ✓ ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷 シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態 ✓ エンジン・オイルの漏れ/燃料漏れ ✓ ファン・ベルトの緩み、損傷/冷却水の漏れ	その他の点検・整備項目 バッテリー電圧 12.80 A/Cベルト A
	■ ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 メーターリング・バルブの状態 ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷 チャコール・キャニスタの詰まり、損傷 燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 二次空気供給装置の機能/排気ガス再循環装置の機能 減速時排気ガス減少装置の機能 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付け状態	メンテナンスに関するアドバイス
	■ 附属装置等 ホーンの作用/ワイパの作用 ウインド・ウォッシャの作用/デフロスタの作用	●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上) ●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ 前輪 左 前 6 mm 右 前 6 mm 後輪 左 前 mm 右 前 mm 後輪 左 前 4/6 mm 右 前 4/6 mm 後輪 左 前 mm 右 前 mm

☆印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目を示します。※印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車を対象。
◎印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

事業場名
所在地
認証番号

南関東日野自動車株式会社 厚木支店
伊勢原市歌川1丁目1番地の1
電話 (0463) 94-4611
認証番号 第2-3098

点検年月日

2026年 6月 25日

整備完了年月日

2026年 6月 25日

次回点検年月日

2026年 9月 日

整備主任者の氏名

小村大志