

点検の結果及び整備の概要

☆印は1年5,000km以下の走行距離によって省略できる項目
●印は点検プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は省略できる項目

点検良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
特定整備	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L	該当なし	/

住所

株式会社 共生物流 横浜西区北幸1-11-1

原動機の型式

R06A

初年度登録年又は
初年度検査年

R3.12


車台番号

DA16T-640708

エンジン・ルーム点検


図パワー・ステアリング

ベルトの緩み、損傷



図冷却装置

ファン・ベルトの緩み、
損傷
冷却水の漏れ



図点火装置


☆火花プラグの状態

点火時期
ディストリビュータの
キャップの状態



図バッテリー

ターミナル部の緩み、
腐食




図エンジン

排気ガスの色

CO、HCの濃度

☆エア・クリーナー・エレメン
トの汚れ、詰まり、損傷



室内点検

図ブレーキ・ペダル

遊び
踏み込んだときの床板
とのすき間




図パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル)

引きしろ(踏みしろ)
パーキング・ブレーキの
効き具合



図クラッチ・ペダル

遊び
切れたときの床板との
すき間




足廻り点検

図ブレーキ・ディスク、ドラム

☆ディスクとパッドとの
すき間
☆ブレーキ・パッドの摩耗



☆ドラムとライニングとの
すき間
☆ブレーキ・シューの摺動
部分、ライニングの摩耗



図ホイール

☆タイヤの空気圧



☆タイヤの亀裂、損傷



☆タイヤの溝の深さ、
異状摩耗



スベア・タイヤの空気圧



☆ボルト・ナットの緩み



図ブレーキのマスタ・シリンダ、ホイール・
シリンダ、ディスク・キャリパ



マスタ・シリンダの
液漏れ



ホイール・シリンダの
液漏れ



ディスク・キャリパの
液漏れ



マスタ・シリンダ

ディスク・キャリパ

ホイール・シリンダ

ディスク・キャリパ

ホイール・シリンダ

ディスク・キャリパ

ホイール・シリンダ

ディスク・キャリパ

ホイール・シリンダ

ディスク・キャリパ

ホイール・シリンダ

ディスク・キャリパ

ホイール・シリンダ

ディスク・キャリパ

ホイール・シリンダ

ディスク・キャリパ

ホイール・シリンダ

ディスク・キャリパ

ホイール・シリンダ

ディスク・キャリパ

ホイール・シリンダ

ディスク・キャリパ

ホイール・シリンダ

ディスク・キャリパ

ホイール・シリンダ

ディスク・キャリパ

ホイール・シリンダ

ディスク・キャリパ

ホイール・シリンダ

ディスク・キャリパ

ホイール・シリンダ

ディスク・キャリパ

ホイール・シリンダ

ディスク・キャリパ

下廻り点検

図エンジンオイル

漏れ



図トランスミッション、トランスファ

☆オイルの漏れ




☆オイルの量




図プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト

☆連結部の緩み



図ブレーキ・ホース、パイプ

漏れ、損傷、取付状態




図エグゾースト・パイプ、マフラ

☆取付けの緩み、損傷、
腐食



☆連結部の取付けの緩み、
損傷、腐食




図エグゾースト・パイプ、マフラ

☆取付けの緩み、損傷、
腐食



☆連結部の取付けの緩み、
損傷、腐食



図エグゾースト・パイプ、マフラ

☆取付けの緩み、損傷、
腐食



☆連結部の取付けの緩み、
損傷、腐食

高圧ガス(燃料)廻り点検

導管及び継手部のガス
漏れ及び損傷



※ガス容器及びガス容器
付属品の損傷



車載式故障診断装置(OBD)点検

OBD の診断の結果



日常点検

ブレーキ液の量



バッテリー液の量



冷却水の量



エンジン・オイルの量



エンジンのかかり具合、
異音



低速、加速の状態



ヘッドランプ、ストップランプ、ウインカ
ランプ等の点灯・点滅具合、汚損、損傷



ウインド・ウォッシャ液の量



ウインド・ウォッシャ液の噴射状態



ワイパの拭き取り状態



その他の点検・整備項目等

主な交換部品等

数量	
2.5	エンジン・オイル
個	オイル・フィルタ
個	LLC (ロング・ライフ・クーラント)
個	ブレーキ・フルード

メンテナンスに関するアドバイス

●CO、HC濃度
(アイドリング時)

CO	%
HC	ppm

●タイヤの溝の深さ
(1.6mm以上)

●ブレーキ・パッド、
ライニングの厚さ

前輪	左 1.3 mm	右 2.2 mm
後輪	左 2.1 mm	右 1.5 mm
前輪	左 5.6 mm	右 5.6 mm
後輪	左 2.9 mm	右 2.8 mm

自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号

有限 棚橋自動車整備工場
〒339-0078 埼玉県さいたま市岩槻区掛561
TEL (048) 757-7291

点検の年月日 R8 年 6 月 28 日

整備完了年月日 R8 年 6 月 28 日

点検(整備)時の総走行距離 156929 km

整備主任者の氏名 棚橋 支取