

点検 良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
特定 整備	○	修理	△	締付	T	給油	L	該当なし	/

定期点検整備記録簿（特定整備記録簿）写

3 か月定期点検整備

自動車 登録番号	横浜 830 あ 4191
型式 車台番号	2KG-FC2ABA FC2AB-137429
初度 登録年月日	2024 年 11 月 26 日
点検(整備)時 の総走行距離	86,490

依頼者(使用者)
の氏名又は名称

機共生物流 相模原営業所

受付年月日 2026 年 08 月 25 日

受付番号 81-30212

点検の結果及び整備の概要 (3) (✓) (12) (□+□) ☆印は走行距離によって省略できる項目

■ ステアリング装置	
ハンドルの操作具合／ハンドルの遊び、がた	
ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ	
ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み	
✓ ☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷	
ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷	
✓ ☆ステアリング・ナックルの連結部のがた	
ホイール・アライメント	
パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷	
✓ ☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ	
✓ ☆パワー・ステアリングのオイルの量	
パワー・ステアリングの取付けの緩み	
■ ブレーキ装置	
✓ ブレーキ・ペダルの遊び	
✓ ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間	
✓ ブレーキのきき具合	
✓ パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ（ホイール・パークの作動）	
✓ パーキング・ブレーキのきき具合	
✓ ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態	
✓ ブレーキ液の量	
ブレーキ・マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷	
ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷	
ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷	
✓ ブレーキ・チャンパのロッドのストローク	
ブレーキ・チャンパの機能	
ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレー・バルブの機能	
ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり	
ブレーキ倍力装置油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能	
ブレーキ・カムの摩耗	
✓ ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間	
✓ ☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗	
ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷	
ブレーキのバック・プレートの状態	
✓ ☆ブレーキ・ディスクとパッドのすき間	
✓ ☆ブレーキ・パッドの摩耗	
ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷	
✓ センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み	
✓ センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間	
センタ・ブレーキのライニングの摩耗	
センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷	
二重安全ブレーキ機構の機能	
■ 走行装置	
✓ ☆タイヤの空気圧／☆タイヤの亀裂、損傷	
✓ ☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗/スベアタイヤの空気圧	
✓ ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み	
ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷 ※	
リム、サイド・リンク、ホイール・ディスクの損傷	
✓ ☆フロント・ホイール・ベアリングのがた	
リア・ホイール・ベアリングのがた	

■ サスペンション	
✓ リーフ・スプリングの損傷	
リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷	
リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた	
コイル・スプリングの損傷	
コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた	
コイル・サスペンション各部の損傷	
✓ エア・サスペンションのエア漏れ	
✓ ☆エア・サスペンションのベローズの損傷	
✓ ☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷	
エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能	
✓ ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ	
■ 動力伝達装置	
✓ クラッチ・ペダルの遊び	
✓ クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間	
✓ クラッチの作用／クラッチ液の量	
✓ ☆トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ	
✓ ☆トランスミッション、トランスファのオイルの量	
✓ ☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み	
ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷	
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた	
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のがた	
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた	
✓ ☆デファレンシャルのオイル漏れ/☆デファレンシャルのオイル量	
■ 電気装置	
✓ ☆スパーク・プラグの状態/点火時期	
ディストリビュータのキャップの状態	
✓ バッテリーのターミナル部の緩み、腐食	
✓ 電気配線の接続部の緩み、損傷	
■ エンジン	
✓ 低速、加速の状態	
✓ 排気ガスの色/CO、HCの濃度	
✓ ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷	
シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態	
✓ エンジン・オイルの漏れ/燃料漏れ	
✓ ファン・ベルトの緩み、損傷/冷却水の漏れ	
■ ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置	
メーターリング・バルブの状態	
ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷	
燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷	
チャコール・キャニスタの詰まり、損傷	
燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能	
触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷	
二次空気供給装置の機能/排気ガス再循環装置の機能	
減速時排気ガス減少装置の機能	
一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態	
■ 附属装置等	
ホーンの作用/ワイパの作用	
ウインド・ウォッシャの作用/デフロスタの作用	

ハンドル・ロック装置の作用	
✓ ☆エキゾーストパイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食	
✓ ☆遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食	
マフラの機能/エア・タンクの凝水	
エア・コンプレッサの機能	
✓ プレッシュ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能	
非常口の扉の機能/フレーム、ボディーの緩み、損傷	
✓ スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 ※	
✓ スペアタイヤの取付状態 ※	
✓ ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 ※	
連結装置のカブラの機能、損傷	
連結装置のピントル・フックの損傷	
◎シート・ベルトの損傷、作用	
開扉発車防止装置の機能/シャシ各部の給油脂状態	
■ 高圧ガスを燃料とする装置	
✓ パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷	
✓ ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷	
ガス・ボンベ、ガス・ボンベ付属品の損傷	
■ 車載式故障診断装置	
○ B D 診断の結果	

その他の点検・整備項目

バッテリー液補充	
----------	--

交換部品等

数量

クーラーベルト	1
バッテリー液	2.5L

メンテナンスに関するアドバイス

バッテリー電圧 1.30	
--------------	--

●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上) ●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ

前輪	左	前	13 mm	右	前	13 mm	後輪	左	前	9 mm	右	前	9 mm
後輪	左	後	17 mm	右	後	816 mm	後輪	左	後	9 mm	右	後	9 mm

☆印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目を示します。※印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車対象。
◎印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。事業場名
所在地
認証番号南関東日野自動車株式会社 相模原支店
神奈川県相模原市南区当麻3590番地
電話 042-777-6150
認証番号 第2-4757

車検満了日 28 年 11 月 25 日

点検年月日	2026 年 8 月 25 日	次回点検年月日	2026 年 11 月 25 日
整備完了年月日	2026 年 8 月 25 日	整備主任者の氏名	山岸 公樹