

定期点検整備記録簿（特定整備記録簿）写 3 か月定期点検整備

自動車登録番号	横浜 830 あ 5196	依頼者(使用者)の氏名又は名称	株式会社 共生物流 神奈川県横浜市西区北幸1-11-1 水信ビル7F
型式 車台番号	2KG-XZU712M XZU712-17827	受付年月日	2026 年 07 月 23 日
初度登録年月日	2025 年 01 月 23 日	受付番号	82-35741
点検(整備)時の総走行距離	116,993		

点検の結果及び整備の概要 3 () 12 (+) ☆印は走行距離によって省略できる項目

■ ステアリング装置 ハンドルの操作具合/ハンドルの遊び、がた ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み ☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷 ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷 ☆ステアリング・ナックルの連結部のがた ホイール・アライメント ☆パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷 ☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ ☆パワー・ステアリングのオイルの量 パワー・ステアリングの取付けの緩み	■ サスペンション リーフ・スプリングの損傷 リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷 リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた コイル・スプリングの損傷 コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた コイル・サスペンション各部の損傷 エア・サスペンションのエア漏れ ☆エア・サスペンションのペロースの損傷 ☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷 エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能 ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ	ハンドル・ロック装置の作用 ☆エキゾーストパイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食 ☆遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食 マフラの機能/エア・タンクの凝水 エア・コンプレッサの機能 プレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能 非常口の扉の機能/フレーム、ボディーの緩み、損傷 ☆スベアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 ※ スベアタイヤの取付状態 ※ ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 ※ 連結装置のカブラの機能、損傷 連結装置のビントル・フックの損傷 ◎シート・ベルトの損傷、作用 開扉発車防止装置の機能/シャシ各部の給油脂状態
■ ブレーキ装置 ブレーキ・ペダルの遊び ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間 ブレーキのきき具合 パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ(ホイール・パークの作動) パーキング・ブレーキのきき具合 ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態 ブレーキ液の量 ブレーキ・マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷 ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷 ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷 ブレーキ・チャンパのロッドのストローク ブレーキ・チャンパの機能 ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレー・バルブの機能 ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり ブレーキ倍力装置油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能 ブレーキ・カムの摩耗 ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間 ☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗 ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷 ブレーキのバック・プレートの状態 ☆ブレーキ・ディスクとパッドのすき間 ☆ブレーキ・パッドの摩耗 ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷 ☆センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み ☆センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間 センタ・ブレーキのライニングの摩耗 センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷 二重安全ブレーキ機構の機能	■ 動力伝達装置 クラッチ・ペダルの遊び クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間 クラッチの作用/クラッチ液の量 ☆トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ ☆トランスミッション、トランスファのオイルの量 ☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷 プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のがた プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた ☆デファレンシャルのオイル漏れ/☆デファレンシャルのオイル量	■ 高圧ガスを燃料とする装置 パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷 ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷 ガス・ボンベ、ガス・ボンベ付属品の損傷
■ 電気装置 ☆スターバグ・プラグの状態/点火時期 ディストリビュータのキャップの状態 バッテリーのターミナル部の緩み、腐食 電気配線の接続部の緩み、損傷	■ エンジン 低速、加速の状態 排気ガスの色/CO、HCの濃度 ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷 シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態 エンジン・オイルの漏れ/燃料漏れ ファン・ベルトの緩み、損傷/冷却水の漏れ	■ 車載式故障診断装置 OBD診断の結果
■ 走行装置 ☆タイヤの空気圧/☆タイヤの亀裂、損傷 ☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗/スベアタイヤの空気圧 ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷 ※ リム、サイド・リンク、ホイール・ディスクの損傷 ☆フロント・ホイール・ベアリングのがた リア・ホイール・ベアリングのがた	■ 付属装置等 ホーンの作用/ワイパの作用 ウインド・ウォッシャの作用/デフロスタの作用	その他の点検・整備項目 1. バッテリー - 充電 1.27
交換部品等 バッテリー液 L 0.5L		
メンテナンスに関するアドバイス		
●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上) ●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ		
前輪 左 前 5 mm 右 前 5 mm 後輪 左 前 4 mm 右 前 5 mm		

☆印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目を示します。※印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車を対象。
◎印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

事業場名 所在地 認証番号	南関東日野自動車株式会社 厚木支店 伊勢原市歌川1丁目1番地の1 電話 (0463) 94-4611 認証番号 第2-3098	点検年月日 2026 年 7 月 23 日 整備完了年月日 2026 年 7 月 23 日	次回点検年月日 年 月 日 整備主任者の氏名 新井 貴志
---------------------	--	--	---------------------------------------